PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-139317

(43)Date of publication of application: 17.05.2002

(51)Int.CI.

G01B 21/30

(21)Application number: 2000-337880

(71)Applicant: TOKYO SEIMITSU CO LTD

(22)Date of filing:

06.11.2000


(72)Inventor: KUME SHIGEFUMI

(54) ROUGHNESS-MEASURING METHOD AND ROUGHNESS-MEASURING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a roughnessmeasuring method and a roughness-measuring device capable of efficiently obtaining the roughness of a machining surface, in a work for forming the machining surface different in roughness.

SOLUTION: An evaluating object parameter Ra and the threshold value (0.5 µm) are set by using a keyboard 16. When there is an evaluating area exceeding the threshold (0.5 µm) in the calculated roughness, the roughness is calculated by using the measuring data of only the evaluated area which is not more than the threshold (0.5 µm), and the roughness is calculated by using the measuring data of only an evaluated area which exceeds the threshold (0.5 μm).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.01.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-139317 (P2002-139317A)

(43)公開日 平成14年5月17日(2002.5.17)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート・(参考)

G01B 21/30

102

G01B 21/30

102 2F069

審査請求 有 請求項の数6 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顧2000-337880(P2000-337880)

平成12年11月6日(2000.11.6)

(71)出願人 000151494

株式会社東京精密

東京都三鷹市下連從9丁目7番1号

(72)発明者 久米 重文

東京都三鷹市下連省9丁目7番1号 株式

会社東京精密内

(74)代理人 100083116

弁理士 松浦 憲三

Fターム(参考) 2F069 AA57 DD15 CG01 CG06 CG35

CC39 CC52 CC56 CC62 HHO1 JJ04 JJ26 LL03 WW32 WW36


NN02 NN12 QQ05

(54) 【発明の名称】 粗さ測定方法及び粗さ測定装置

(57)【要約】

【課題】本発明は、粗さの異なる加工面が形成されたワ ークにおいて、加工面の粗さを効率よく得ることができ る粗さ測定方法及び粗さ測定装置を提供する。

【解決手段】本発明は、評価対象パラメータ(Ra)及 びその閾値(0.5μm)をキーボード16を用いて設 定する。そして、算出した粗さに関値(0.5μm)を 超える評価領域がある場合には、関値(0.5μm)以 下の評価領域のみの測定データを用いて粗さを算出し、 関値(0.5 μm)を超える評価領域のみの測定データ を用いて粗さを算出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ワークの表面粗さの測定領域を指定する とともに、評価対象パラメータと、粗さの閾値とを設定

前記指定された前記測定領域の全範囲を測定してワーク の表面粗さを示す測定データを取得し、

該測定データから、前記評価対象パラメータに対応する ワークの粗さを算出し、

該算出した粗さと前記閾値とを比較し、

には、該閾値以下の評価領域のみの測定データを用いて 粗さを算出し、該閾値を超える評価領域のみの測定デー タを用いて粗さを算出し、

前記それぞれの粗さを表示手段に表示することを特徴と する粗さ測定方法。

【請求項2】 ワークの表面粗さの測定領域を指定し、 該指定された前記測定領域の全範囲を測定してワークの 表面粗さを示す測定データを取得し、

その後、評価対象パラメータと、粗さの閾値とを設定し て、前記測定データから、前記評価対象パラメータに対 20 応するワークの粗さを算出し、

該算出した粗さと前記閾値とを比較し、

該算出した粗さに前記閾値を超える評価領域がある場合 には、該閾値以下の評価領域のみの測定データを用いて 粗さを算出し、該閾値を超える評価領域のみの測定デー タを用いて粗さを算出し、

前記それぞれの粗さを表示手段に表示することを特徴と する粗さ測定方法。

【請求項3】 評価対象パラメータと、粗さの閾値とを 設定し、

ワークの表面粗さの測定領域を指定し、

該指定された前記測定領域の粗さ測定を開始して、ワー クの表面粗さを示す測定データを出力し、

該出力されてくる測定データから、前記評価対象パラメ ータに対応するワークの粗さを算出し、

該算出した粗さと前記閾値とを比較し、

該算出した粗さが前記閾値を超えた時には、それまでに 出力された測定データを用いて租さを算出し、

該粗さを表示手段に表示することを特徴とする粗さ測定 方法。

【請求項4】 ワーク表面に触針を接触させ、該触針を ワーク表面に沿って移動させることによりワークの表面 粗さを測定する粗さ測定装置において、

ワークの表面粗さの測定領域を指定する測定領域指定手 段と、

選択した評価対象パラメータと、粗さの関値とを設定す る設定手段と、

前記指定された前記測定領域の全範囲を測定してワーク の表面組さを示す測定データを取得する測定データ取得 手段と、

該測定データ取得手段で取得された前記測定データか ら、前記設定手段で設定した前記評価対象パラメータに 対応するワークの粗さを算出する算出手段と、

該算出手段で算出した粗さと前記閾値とを比較する比較 手段と

該算出手段で算出した粗さに前記閾値を超える評価領域 がある場合には、該関値以下の評価領域のみの測定デー タを用いて粗さを算出し、該國値を超える評価領域のみ の測定データを用いて粗さを算出する制御手段と、

該算出した粗さに前記閾値を超える評価領域がある場合 10 前記制御手段で算出された前記それぞれの粗さを表示す る表示手段と、

を備えたことを特徴とする粗さ測定装置。

【請求項5】 ワーク表面に触針を接触させ、該触針を ワーク表面に沿って移動させることによりワークの表面 粗さを測定する粗さ測定装置において、

選択した評価対象パラメータと、粗さの閾値とを設定す る設定手段と、

該指定された前記測定領域の全範囲を測定してワークの 表面粗さを示す測定データを取得するデータ取得手段

評価対象パラメータと粗さの閾値とを設定して、前記測 定データから、前記評価対象パラメータに対応するワー クの粗さを算出する算出手段と、

該算出手段で算出した粗さと前記閾値とを比較する比較 手段と、

該算出手段で算出した粗さに前記閾値を超える評価領域 がある場合には、該関値以下の評価領域のみの測定デー タを用いて粗さを算出し、該閾値を超える評価領域のみ の測定データを用いて粗さを算出する制御手段と、

該制御手段で算出された前記それぞれの粗さを表示する 30 表示手段と、

を備えたことを特徴とする粗さ測定装置。

【請求項6】 ワーク表面に触針を接触させ、該触針を ワーク表面に沿って移動させることによりワークの表面 **粗さを測定する粗さ測定装置において、**

選択した評価対象パラメータと、粗さの閾値とを設定す る設定手段と、

ワークの表面粗さの測定領域を指定する測定領域指定手 段と.

40 該測定領域指定手段で指定された前記測定領域の粗さ測 定を開始して、ワークの表面粗さを示す測定データを出 力するデータ出力手段と、

該データ出力手段から出力されてくる測定データから、 前記設定手段で設定した前記評価対象パラメータに対応 するワークの粗さを算出する算出手段と、

該算出手段で算出した粗さと前記図値とを比較する比較 手段と、

該算出手段で算出した粗さが前記閾値を超えた時には、 それまでに前記出力された測定データから、粗さを算出 50 する制御手段と、

該制御手段で算出された相さを表示する表示手段と、 を備えたことを特徴とする粗さ測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は粗さ測定方法及び粗 さ測定装置に係り、特に粗さの異なる加工面が同一面上 に形成されたワークの粗さを正確に測定することができ る粗さ測定方法及び粗さ測定装置に関する。

[0002]

【従来の技術】表面粗さ測定装置は、加工されたワーク 10 の表面の仕上がりを検査するために使用される。一般 に、ワーク加工指示の図面には、評価対象パラメータ 【Ra(算術平均粗さ)、Rz(十点平均粗さ)、Sm (凹凸の平均間隔))、評価対象パラメータ値(粗さ) の許容限界等の検査基準値が指示されており、これらの 検査基準値に基づいてワークの表面粗さが測定される。 【0003】ところで、ワークには、粗さの異なる複数 の加工面が同一面に形成されている場合があり、このよ うな場合、従来は、各加工面毎に粗さを予備測定した 後、加工面毎に測定開始点と測定長さとを設定して加工 20 閾値を超える評価領域がある場合には、制御手段は、前 面毎に評価値を得るようにしていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 来の粗さ測定方法及び装置では、加工面毎に粗さを予備 測定した後、加工面毎に測定開始点と測定長さとを設定 し、本測定していたので、測定に手間がかかるという欠 点があった。

【0005】本発明はこのような事情に鑑みてなされた もので、粗さの異なる加工面が形成されたワークの粗さ を効率よく測定することができる粗さ測定方法及び粗さ 測定装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達 成するために、ワークの表面粗さの測定領域を指定する とともに、評価対象パラメータと、粗さの閾値とを設定 し、前記指定された前記測定領域の全範囲を測定してワ ークの表面粗さを示す測定データを取得し、該測定デー タから、前記評価対象パラメータに対応するワークの粗 さを算出し、該算出した粗さと前記閾値とを比較し、該 算出した粗さに前記閾値を超える評価領域がある場合に 40 は、該閾値以下の評価領域のみの測定データを用いて粗 さを算出し、該閾値を超える評価領域のみの測定データ を用いて粗さを算出し、前記それぞれの粗さを表示手段 に表示することを特徴とする。

【0007】本発明は、前記目的を達成するために、評 価対象パラメータと、粗さの閾値とを設定し、ワークの 表面相さの測定領域を指定し、該指定された前記測定領 域の粗さ測定を開始して、ワークの表面粗さを示す測定 データを出力し、該出力されてくる測定データから、前 記評価対象パラメータに対応するワークの粗さを算出

し、該算出した組さと前記閾値とを比較し、該算出した 粗さが前記閾値を超えた時には、それまでに出力された 測定データを用いて粗さを算出し、該租さを表示手段に 表示することを特徴とする。

【0008】請求項1、4に記載の発明によれば、ま ず、ワークの表面粗さの測定領域を、測定領域指定手段 によって指定する。次に、評価対象パラメータと、粗さ の閾値とを、設定手段によって設定する。ここで、粗さ の閾値とは、評価対象パラメータの任意の値でもよく、 粗さ曲線のP(ピーク)-P(ピーク)の任意の値でも よい。

【0009】この後、指定した前記測定領域の全範囲を 測定し、ワークの表面粗さを示す測定データを、測定デ ータ取得手段によって取得する。

【0010】次に、取得した前記測定データから、前記 設定手段で設定した前記評価対象バラメータに対応する ワークの粗さを、算出手段によって算出する。そして、 算出手段で算出した粗さと前記閾値とを、比較手段によ って比較する。そして、算出手段で算出した粗さに前記 記閾値以下の評価領域のみの測定データを用いて粗さを 算出し、そして、制御手段は、前記閾値を超える評価領 域のみの測定データを用いて粗さを算出する。との後、 粗さ出力手段が、前記それぞれの粗さを表示手段に出力 し、表示手段に表示させる。これにより、本発明は、粗 さの異なる加工面毎の評価値を効率よく得ることができ

【0011】請求項2、5に記載の発明は、ワークの表 面組さを示す測定データを取得した後に、選択した評価 対象パラメータと、粗さの閾値とを設定した発明であ り、請求項1に記載の発明と同様な効果を得ることがで きる。

【0012】請求項3、6に記載の発明によれば、ま ず、選択した評価対象パラメータと、粗さの閾値とを、 設定手段によって設定する。次に、ワークの表面粗さの 測定領域を、測定領域指定手段によって指定する。との 後、前記測定領域の粗さ測定を開始し、データ出力手段 からワークの表面狙さを示す測定データを出力する。

【0013】次に、前記データ出力手段から出力されて くる測定データから、前記設定手段で設定した前記評価 対象パラメータに対応するワークの粗さを、算出手段に よって算出する。次いで、算出手段で算出した粗さと前 記閾値とを、比較手段で比較する。そして、算出手段で 算出した粗さが、前記閾値を超えた時には、それまでに 前記データ出力手段から出力された測定データを用い て、制御手段が粗さを算出する。そして、制御手段で算 出された組さを、粗さ出力手段によって表示手段に出力 し、表示手段に表示させる。これにより、本発明は、関 値以下の粗さの測定データのみから評価値を得るので、 50 すなわち、所望する測定データのみから評価値を得るの 20

で、信頼性の高い評価値を得ることができる。また、関 値以上の粗さの測定データのみから評価値を得るように してもよい。

[0014]

【発明の実施の形態】以下添付図面に従って本発明に係 る粗さ測定方法及び粗さ測定装置の好ましい実施の形態 について詳説する。

【0015】図1に示す実施の形態の粗さ測定装置10 は、測定部(データ出力手段)12、データ処理装置1 4、入力装置(例えばキーボード、マウス:測定領域指 10 定手段、設定手段) 16、及びモニタ18から構成され る。測定部12は、測定台20上に載置された図2のワ ークWの表面粗さを測定するビックアップ22を有し、 このピックアップ22は駆動部24のホルダ24Aに支 持されている。

【0016】ピックアップ22は、先端に触針26を有 し、この触針26の変位量が駆動部24に内蔵された不 図示の差動トランスによって電圧に変換される。そし て、この電圧値はA/D変換器によってA/D変換さ れ、データ処理装置14のCPU(測定データ取得手 段、算出手段、制御手段、比較手段)28に出力され る。これにより、CPU28によってワーク♥の表面粗 さを示す測定データが取得される。

【0017】駆動部24は、図1の如く測定台20に立 設されたコラム30に取り付けられ、図2のCPU28 からの指示に従ってモーターが駆動されることにより、 駆動部24全体がコラム30に沿って上下に移動される とともに、ホルダ24Aが左右に移動される。なお、測 定台20の前面に装着されたジョイスティック32によ って、駆動部24を操作することもできる。

【0018】図2の如くデータ処理装置14には、ハー ドディスク又は電気的消去書き込み可能な読み出し専用 メモリであるEEPROM等の補助記憶装置34が内蔵 される。この補助記憶装置34には、規格で定められて いる4種類のカットオフ値入(0.08、0.25、 0.8、2.5 (mm)) と、キーボード16等で設定 された粗さの閾値とが記憶され、これらのカットオフ値 及び閾値は、粗さ測定時にCPU28によって読み出さ れる。

【0019】次に、粗さ測定装置10の第1の制御方法 について図3のフローチャートを参照して説明する。

【0020】図3によれば、まず、評価対象パラメータ (Ra、Rz、Sm)を、キーボード16等を用いて選 択する(S100)。なお、複数の評価対象パラメータ が選択された場合には、一般的に使用頻度の高い評価対 象パラメータを優先して、その評価対象パラメータの評 価値を先に出力させる。例えば、ISOにおける優先度 は、Ra→Rz→Smの順である。

【0021】次に、測定長さ(測定領域)をキーボード 16等を用いて指定する(S110)。そして、その関 50 事前に判明した値に基づいて設定する。

値(例えば0.5μm)を、キーボード16等を用いて 設定する(S 1 2 0)。 関値(0 . 5 μm)は、この数 値に限定されるものではなく、任意に設定可能であり、 また、製作図面等に記載されているワーク♥の加工面の 検査基準値に基づいて設定することもできる。更に、閾 値として範囲(例えばO. 2μm~O. 6μm)を設定 してもよい。また、閾値は、ワークの表面粗さを示す測 定データを取得した後に、設定してもよい。

【0022】次に、測定を開始して(S130)、指定 された前記測定長さの全範囲を測定し、ワークの表面粗 さを示す測定データを取得する。

【0023】次に、取得した前記測定データから、キー ボード16等で設定した評価対象パラメータ(Ra)に 応じたワークの粗さを、CPU28によって算出する (S140).

【0024】そして、CPU28で算出した粗さと閾値 (0.5 μm) とを、CPU28によって比較する(S 150)。この時、算出した粗さに閾値(0.5 µm) を超える評価領域がある場合には、CPU28は、閾値 (0.5μm)以下の評価領域のみの測定データを用い て粗さを算出する(S160)。そして、CPU28 は、閾値(0.5 µm)を超える評価領域のみの測定デ ータを用いて粗さを算出する(S170)。との後、C PU28は、それぞれの粗さをモニタ18に表示させる (S180)。モニタ18には図4の如く、加工面No. 1~No.4の粗さを示す粗さ曲線が表示されるととも に、予め設定した測定領域(50mm)、閾値(0.5 μm) 及び測定に用いたカットオフ値(0.8mm)が 表示されている。更に、モニタ18には、CPU28で 30 算出された加工面No.1~No.4の粗さRaが、例えばN $0.1 \cdot Ra = 0.4$, No. $2 \cdot Ra = 0.7$, No. $3 \cdot R$ a = 0.3、No.4·Ra = 0.8の如く表示される。 【0025】これにより、本実施の形態の粗さ測定装置 10は、粗さの異なる加工面毎の評価値を1回の測定動 作で得ることができるので、評価値を効率よく得ること ができる。なお、図3のS150において、算出した粗 さに閾値($0.5\mu m$)を超える評価領域がない場合に は、CPU28は、ワークの表面組さを示す全測定デー タから、ワークの粗さを算出し、モニタ18に出力する (S190)。また、閾値を超える複数の評価領域を1 個の評価領域とし、及び関値を超えない複数の評価領域 を1個の評価領域として、まとめて評価してもよい。 【0026】図5は、第2の粗さ測定方法を示すフロー

チャートである。 【0027】まず、評価対象パラメータ(Ra)をキー ボード16等によって選択する(S200)。次に、粗

さの閾値(O.5µm)を、キーボード16等で設定す る (S210)。この閾値 (O.5 μm) は、ワークW の測定したい測定面の検査基準値または予備測定などで

7

【0028】次に、測定長さ(測定領域)をキーボード 16等を用いて指定する(S220)。

【0029】そして、測定を開始(S230)すると、CPU28は測定部12から出力されてくる測定データから、前記評価対象パラメータ(Ra)に応じたワークの粗さを算出していく(S240)。

【0030】次いで、CPU28は、前記算出した粗さと図値(0.5μ m)とを比較し、算出した粗さが図値(0.5μ m)を超えた時には(S250)、測定部 12による測定動作を停止させる(S260)。そして、CPU28は、それまでに測定部 12 から出力された測定データから、粗さを算出する(S270)。そして、CPU28は、算出した粗さをモニタ 18 に出力し表示させる(S280)。

【0031】これにより、本発明は、閾値(0.5μm)以下の粗さの測定データのみから評価値を得るので、すなわち、所望する測定データのみから評価値を得るので、信頼性の高い評価値を得ることができる。また、閾値(0.5μm)以上の粗さの測定データのみから評価値を得るようにしてもよい。

[0032]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る粗さ測定方法及び粗さ測定装置によれば、評価対象パラメータと、粗さの閾値とを設定し、算出した粗さに閾値を超える評価領域がある場合には、閾値以下の評価領域のみの測定データを用いて粗さを算出し、閾値を超える評価領*

* 域のみの測定データを用いて粗さを算出する。したがって、本発明は、粗さの異なる加工而毎の評価値を効率よ く得ることができる。

【0033】また、本発明によれば、選択した評価対象 パラメータと、粗さの閾値とを設定し、算出した粗さが 閾値を超えた時には、それまでに出力された測定データ を用いて粗さを算出する。したがって、本発明は、閾値 以下の粗さの測定データのみから評価値を得るので、す なわち、所望する測定データのみから評価値を得るの で、加工面の評価値を効率よく得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態の粗さ測定装置を示す全体図 【図2】図1に示した粗さ測定装置の構成を示すブロッ

【図3】粗さ測定方法の第1の実施の形態を示すフローチャート


【図4】図3に示したフローチャートを模式的に説明した図

【図5】粗さ測定方法の第2の実施の形態を示すフロー 20 チャート

【符号の説明】


10…粗さ測定装置、12…測定部、14…データ処理 装置、16…キーボード、18…モニタ、26…触針、 28…CPU、34…補助記憶装置、36…粗さ出力手 段


【図1】



14 データ処理装置

【図3】






【図2】

24

[図4]



【図5】

